Partial Translation of Japanese Laid-Open Utility
Model Publication No. 61-200622

(Published on December 16, 1986)

Japanese Utility Model Application No. 60-82919 (Filed on May 31, 1985)

Title: DISK PRESS-IN APPARATUS FOR A ROAD WHEEL Applicant: NISSAN MOTOR CO., LTD

<Page 5 line 10 to page 6 line 4>

A disk press-in apparatus for a road wheel according to the present invention has two holders which can move vertically to be close to and away from each other. One holder has one supporting member corresponding to a rim, and a press-in jig corresponding to a disk. The one supporting member is mounted to the one holder via an elastic body for the one supporting member. The press-in jig has a knockout pin which projects in the press-in direction by an elastic body. The other holder has the other supporting member facing the one supporting member, and a pressure receiving plate facing the press-in jig. The pressure receiving plate is mounted to the other holder via an elastic body for the pressure receiving plate. In operation, the two support members support

the rim while the press-in jig, the knockout pin and the pressure receiving plate support the disk. When the two holders approach to each other, each of the elastic bodies is compressed thereby pressing the disk into the rim.

19 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭61-200622

@Int.Cl.4 識別記号 庁内整理番号 磁公開 昭和61年(1986)12月16日 B 21 D B 25 B B 30 B 6778-4E 6682-3C 7454-4E 53/26 27/00 12/00 審査請求 未請求 (全 頁) ロードホイールのデイスク圧入装置

図考案の名称

顧 昭60-82919 ②) 実

日数 願 昭60(1985)5月31日

政 美 横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内 砂考 案 者 三 吉 砂考 案 者 釜 堀 秀 也 横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内 横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内 智 太 郎 饱考 案 者 鈴木

日産自動車株式会社 金出 願 人 横浜市神奈川区宝町2番地

弁理士 小 塩 愈代 理 人

明 細 書

1.考案の名称

ロードホイールのディスク圧入装置

2.実用新案登録請求の範囲

3

5

(1)上下方向に近接離間可能な二つのホルダを備え、一方のホルダに、リムに対応し且つ保持部材用弾性体を介して取付けた一方の保持部材と、ディスクに対応する圧入治具とを設けると共に、前記圧入治具に、弾性体によって圧入方向へ

- 10 突出するノックアウトピンを設け、他方のホルダに、前記保持部材に相対向する他方の保持部材と、前記圧入治具に相対向し且つ受圧盤用弾性体を介して取付けた受圧盤とを設けたことを特徴とするロードホイールのディスク圧入装置。
- 15 3.考案の詳細な説明

[考案の目的]

(産業上の利用分野)

この考案は、ロードホイールの製造において、 リムにディスクを圧入するために用いるロードホ イールのディスク圧入装置に関するものであ る。

238

(従来の技術)

ロードホイールは、例えば「新編自動車工学ハンドブック、社団法人自動車技術会編、図書出版社」第7編、第4章に示してある。このロードホイールのディスク圧入装置としては、例えば第4図に示すようなものがあった。

10

15

20

5

すなわち、ディスク圧入装置100は、複数のガイドポスト101に沿って上下動自在なホ部材102の上面に、りムRに対応する保持部材103を備えると共に、各ガイドポスト101の上端に固定したプレート104の下面に、前記保持部材103に相対向する別の保持がお103に相対向する別のよりに相対向する別のよりにも、前記保持部材103には、当該ホルダ102を駆している。なお、前記を取りるのに用いるシリンダ107のシリング107の中央にディスクDを載置した状態で向いる・トルバー108,108によって搬入さる。

そして、上記のディスク圧入装置100は、リムRが定位置に搬入されると、シリンダ107の駆動によって保持部材103で前記リムRを受け取るようにホルダ102が上昇し、前記リムRがプレート104側の保持部材106に当接するまでホルダ102を上昇させることにより、圧入するようになっている。

(考案が解決しようとする問題点)

5

10

15

20

しかしながら、上記した従来のディスク圧入装置100にあっては、リムRに載置したディスクDと圧入治具105とを当接させるとともにホルダ102の上昇で前記ディスクDを圧入するようにし、このとき、前記リムRを保持する上下の保持部材106,103がプレート104およびホルダ102に固定してある構造になっていたため、前記リムRが上下の保持部材106,103で確実に保持されるのはディスクDの圧入が始まった後になる。したがって、ディスクDの報置・状態によって圧入不良が生じたり、リムRが保持

部材103から外れることがあるという問題点があった。

この考案は、このような問題点に着目して成されたもので、圧入に際してリムとディスクと保持することができ、良好なディスクの圧入を行うことができるロードホイールのディスク圧入装置を 提供することを目的としている。

[考案の構成]

5

10

15

20

(問題点を解決するための手段および作用)

この考案によるロードホイールのディスク圧入 装置は、上下方向に近接離間可能な二つのホルダ を備え、一方のホルダに、リムに対応しし且の保持 部材用弾性体を介して取付けた一方の保持都と、前記圧入治具に、弾性体によって圧入力がよい。 突出するノックアウトピンを設け、他方の保持部材に相対向する他方の保持部材に相対向し且の受圧盤用弾性体と、前記圧入治具に相対向し且の受圧盤用弾性体と、前記圧入治具に相対向し且の受圧を特徴として取付けた受圧盤とを設けたことを特でしており、作用としては、双方の保持部

を保持すると共に、圧入治具およびノックアウト ピンと受圧盤とでディスクを保持し、双方のホル ダの接近とともに、各弾性体を圧縮しながらディ スクをリムに圧入するようになっている。

5 (実施例)

10

15

以下、この考案を図面に基づいて説明する。

第1図~第3図は、この考案の一実施例を説明 する図である。

すなわち、ディスク圧入装置1は、第1図に示すように、基盤2に立設した複数のガイドポスト3に沿って上下動自在な上ホルダ4(一方のホルダ)とを備えていず)と下ホルダ5(他方のホルダ)とを備えている。また、ガイドポスト3の上端に設けた支持プレート6には、シリンダロッド7aを上ホルダ4に連結した上ホルダ駆動用シリンダ7が設けてあり、他方、基盤2には、シリンダロッド8aを下ホルグ5に連結した下ホルダ駆動用シリンダ8が設けてある。

前記上ホルダ4には、リムRに対応する保持部 20 材 **9** (一方の保持部材)と、ディスクDに対応す 5

10

公開実用 昭和61-200622

る圧入治具10とが設けてある。前記保持部材9

他方、下ホルダ 5 には、前記保持部材 9 に相対向する他方の保持部材 1 7 と、圧入治具 1 0 に相対向する受圧盤 1 8 とが設けてある。前記受圧盤 1 8 は、受圧盤用弾性体 1 9 を介して取付けが成されていると共に、ブッシュ 2 0 を介して下ホルダ 5 に挿通するガイドピン 2 1 で上下方向に案内

するようになっており、保持部材17よりも上位側に上面が突出する高さ寸法を有している。 なお、受圧盤用弾性体19には、保持部材用弾性体11およびノックアウトピン16を押圧する弾性体よりも圧縮抵抗力の大きいものを使用している。

不可以

15

20

5

また、前記リム R は、その中央にディスク D を 載置した状態で両側のシャトルバー 2 2 , 2 2 に よって当該ディスク圧入装置 1 に搬入される。

10 次に、ディスク圧入装置 1 の作用を説明す る。

まず、シャトルバー22,22によってリムRが所定位置に搬入されると、上ホルダ駆動用シリンダ7の駆動で上ホルダ4が下降を開始し、ノックアウトピン16および保持部材タでディスクDおよびリムRを失々押し下げるように動作する(第2図の状態)。このとき、シャトルバー22,22は、リムRを保持しながら下降し、前記リムRが上下の保持部材タ,17に挟持されたところで側方に移動する。

次いで、ディスクDが受圧盤18に当接して上

5 (元)

10

15

ホルダ 4 の下降が停止すると、下ホルダ 8 の駆動で下ホルダ 5 が上昇する。しながり 月過程においては、弾性体 1 5 を圧縮してらいてか 1 0 が圧入 1 0 内が圧入 1 0 内が圧入 1 0 内が圧 2 けん 1 0 がディスク D に保持した 1 0 がディスク D に 2 は 1 0 が 2 に 2 は 2 は 2 は 2 は 2 は 2 は 3 と 5 が下ホルグ 5 に 4 が 1 5 が 1 6 が 1 6 が 1 6 が 1 6 が 1 7 か 1 7 か 1 8 か 1 7 か 1 8 か 1 7 か 1 8 か 1

つまり、圧入治具10に、弾性体15によって 圧入方向へ突出する複数のノックアウトピン16 を設けておけば、圧入前のディスクDを予備的に 正しい姿勢で保持しておくことができる。また、

20 前記ディスクDの姿勢をより確実にするために、

受圧盤18の形状を変更することも良い。

なお、上記実施例のように、上ホルダ4および下ホルダ5を夫々のシリンダ7,8で駆動する構造にすれば、シャトルバー22の可動範囲等により、各ホルダ4,5の駆動順序や圧入のための両ホルダ4,5の最接近位置を変更することができる。

5

10

15

20

さらに、当該ディスク圧入装置は、片側のホルダを固定しても良好に圧入を行うことができる。

[考案の効果]

弾性体を介して取付けた受圧盤とを設けたため、 圧入に際してリムとディスクとを確実に保持する ことができ、常に良好なディスクの圧入を行うこ とができるという優れた効果を有する。

4. 図面の簡単な説明


10


15

第1図はこの考案の一実施例に基づくディスク 圧入装置を説明する部分破断の正面図、第2図は 第1図に示すディスク圧入装置において上ホルダ が下降停止した状態を説明する正面図、第3図は 下ホルダの上昇による圧入の状態を説明する正面 図、第4図は従来におけるディスク圧入装置を説明する断面図である。

1 … ディスク圧入装置、 4 … 上ホルダ (一方のホルダ)、 5 … 下ホルダ (他方のホルダ)、 9 … 一方の保持部材、 1 0 … 圧入治具、 1 1 … 保持部材用弾性体、 1 5 … 弾性体、 1 6 … ノックアウトピン、 1 7 … 他方の保持部材、 1 8 … 受圧盤、 1 9 … 受圧盤用弾性体、 R … リム、 D … ディスク。


実用新案登録出願人 日産自動車株式会社 20 代理人弁理士 小 塩 豊





第4図





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
₽ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.